

滕州吉田香料有限公司

职业卫生评价报告网上公开信息表

评价项目名称	职业病危害现状评价		
建设单位名称	滕州吉田香料有限公司		
评 价 单 位	山东百盛安全环境技术有限公司		
地 理 位 置	位于滕州市龙阳镇龙阳工业园内		
项 目 性 质	非“新改扩”	联系人	
评价项目简介： 滕州吉田香料有限公司位于滕州市龙阳镇龙阳工业园内，成立于 2008 年，2010 年建设完毕投产，主要产品为 2-乙酰基吡嗪，2-乙酰基噻唑，2-乙酰基吡啶，涉及的原辅材料和产品有甲基叔丁基醚、镁粉、氯甲烷、2-氰基吡嗪、正己烷、乙醇、氯丁烷、溴噻唑、乙酸乙酯、氰基吡啶。 该项目自试运行以来，生产设备运行良好，生产稳定，项目运行情况基本达到设计要求。该项目安装了通风设施，采取了吸声、消声、隔声等措施，目前各项职业病防护设施运行正常。 运行期间，公司成立职业卫生工作领导小组，配备 1 名专职职业卫生管理人员；制订了职业卫生防治计划与实施方案，并按计划执行；制定了一系列职业卫生管理制度和岗位操作规程；进行职业病危害现状评价，进行了职业病危害因素定期检测和日常检测；在醒目位置设置部分警示标识和中文警示说明；定期对职工进行培训；制定了职业病危害事故应急救援预案并定期进行演练，配备了应急救援设施；进行了职业病危害申报；为劳动者提供了符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，建立了职业卫生档案，进行了在岗期间职业健康检查。 根据近三年职业健康检查资料，公司未检出职业禁忌证、疑似职业病及职业病人，运行期间未发生急性中毒事故。			
现场调查专业技术人员	潘玉芹、张敬忠、魏腾新	建设单位(用人单位) 陪同人	杨亮
现场采样专业技术人员	张吉峰、杨梅、魏腾新、田忠良	建设单位(用人单位) 陪同人	杨亮
现场检测专业技术人员	张吉峰、杨梅、魏腾新、田忠良	建设单位(用人单位)	杨亮
建设项目（用人单位）存在的职业病危害因素及检测结果： 该项目工作场所中氯甲烷、正己烷、乙酸乙酯、一氧化碳、二氧化碳、镁粉的浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素》GBZ 2.1-2007 要求；噪声、工频电场测量值均测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素》GBZ 2.2-2007 要求。另外由于检测期间该项目未进行设备的维修，因此不对紫外辐射、锰及其化合物、电焊烟尘进行检测。参考相关类似企业的检测数据，认为紫外辐射、锰及其化合物、电焊烟尘的接触浓度符合有关要求。			

本项目产生的主要职业病危害因素有：

按照国家职业卫生标准、规范，根据本项目产生的职业病危害因素可能存在的浓度（强度）大小、岗位工人接触机会、危害程度（能否发生职业病中毒事故和发生职业病）以及该项目的实际生产情况，确定本项目的职业病危害检测项目。本项目的检测项目有：

化学有害因素：其他粉尘（氢氧化钙）、盐酸、碳酸钠、氨。

物理因素：噪声、工频电场。

评价结论与建议：

通过对滕州吉田香料有限公司工作场所的职业卫生调查、职业病危害因素检测和评价，对该企业在组织管理、建筑卫生学、职业病防护设施、应急救援等方面存在的问题，提出如下建议：

1、 组织管理

（1）进一步加强职业卫生管理工作，制定具体可行的职业病防治计划及实施方案，防治规划应包括目的、目标、措施等，实施方案应包括时间、实施步骤、技术要求、验收方法等。

（2）完善相关职业卫生管理制度，如职业病危害警示标识设置、职业病危害项目申报制度等。

（3）应按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158-2003）的要求，根据作业现场职业病危害因素特点增加职业病危害警示标识的种类，设置告知牌，并辅以中文说明。同时应加强对已设置的警示标识、告知牌的维护。

2、按照《工业企业卫生设计标准》（GBZ1-2010）中规定对辅助用室进行采暖设计，应在作业者常工作地点设置局部采暖设施。

3、加强对职业病防护设施的维护和管理，在生产车间设置事故通风设施。

4、根据工作场所实际情况制定相关职业卫生应急预案，如防暑应急预案、防氯甲烷中毒预案等，定期组织员工进行应急救援演练，并做好相关演练记录；对应急救援设备，如喷淋洗眼装置等应进行定期检查与维护，发现有损坏或其他原因导致不能正常工作的，应及时进行更换。

5、按公司制定的个人防护用品发放的相关制度执行，应督促作业人员按要求佩戴职业病防护用品。

6、盥洗设施：车间内应设盥洗设备，盥洗室做好地面排水，厂房外安装的盥洗设备宜设置雨篷并做防冻处理。

厂区集中设置浴室。

7、 下一阶段建议

（1）企业应认真落实本报告中提出的职业病防治建议和措施，切实执行职业病防治工作；

（2）按照相关法律法规规定组织所有接害岗位工人到有资质的医疗机构进行职业健康检查；

（3）2016年应委托有资质的职业卫生技术服务机构对其作业场所职业病危害因素开展日常监测工作。

技术审查专家组评审意见:

山东百盛安全环境技术有限公司

山东省滕州市

联系电话

0632-5630005